

EPO OUT

Pulitore per fughe di stucchi epossidici



A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

EPO OUT è un prodotto specifico formulato con solventi di particolare tipologia e purezza indicato per la rimozione a fine posa di residui fuganti/riempitivi delle fughe e giunti epossidici, usati per la posa in opera e presenti sulla superficie dei materiali a pavimento e a rivestimento quali: ceramiche, gres porcellanato, vetrosi e anche su superfici lucide di graniti, marmi, pietre naturali. Il prodotto **EPO OUT** può essere usato anche per la pulizia di materiali assorbenti quali: cotto, terrecotte, materiali lapidei artificiali e naturali.

EPO OUT agisce e disgrega la componente polimerica, facilitando il distacco dalla superficie; grazie alla sua formula, il prodotto risulta efficace anche su residui e stucchi completamente retico-lati e secchi.

Non utilizzare su legno, linoleum e rivestimenti sintetici.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Applicare **EPO OUT** puro su superficie asciutta e solo sull'area da pulire, lasciare agire qualche minuto (al massimo 10-15 minuti) e frizionare a mano, con spugna o straccio di cotone bianco oppure, in caso di residui induriti, utilizzare una spazzola di plastica o tamponi duri fino alla rimozione completa dei residui di stuccatura epossidica.

Ripulire con panni non colorati.

Dopo l'uso di **EPO OUT** si consiglia un lavaggio di neutralizzazione con il prodotto **KALGRES** diluito 2:8 con acqua.

Risciacquare infine con acqua pulita.

Ripetere se necessario l'operazione con metodi e modi come sopra descritti.

PRECAUZIONI

A causa delle numerose varietà dei fuganti epossidici e delle notevoli modalità operative dove si debba intervenire e dove l'operatore non abbia esperienza specifica, si consiglia di effettuare un test preliminare su una piccola superficie.

Si consiglia l'uso di guanti impermeabili.

RESA

Non quantificabile

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE